

מעודכן: ינואר 2016

## תהליך שטיפה/ניקוי - ריסוס

### משימות עיקריות בתהליך שטיפה/ניקוי - ריסוס

א. הכנת עמדת עבודה

ב. הכנת ציוד, חלקים וחומרים

ג. תיאור התהליך:

שטיפה/ניקוי, הסרת שומנים מחלקים/מוצרים על ידי ריסוס בלחץ על שטח פניהם בחומר ניקוי מתאים.

חומרים עיקריים השימושיים בשטיפה בריסוס הנם ממסים אורגנים, תוצרי זיקוק של נפטא, חומר תחליב או חומר ניקוי נוזלי אחר מתאים.

ד. עבודות גימור

- יבוש
- ניקוי הציוד



## גורמי סיכון עיקריים בתהליך

### גורמי סיכון גיהותיים

- סיכונים פיסיקליים:

- חשיפה לרעש מזיק

- חשיפה לחומרים כימיים

- (אדים וארוסול)

- סיכונים פיזיולוגיים


- (היבטים ארגונומיים)

### גורמי סיכון בטיחותיים

- פגיעה מכנית בחלקי גוף

- סיכוני אש

- סיכוני פגיעה מחשמל



## נוהג טוב בביצוע שטיפה/ניקוי - ריסוס

### ארגון עבודה

- בצע הדרכה לעובדים חדשים והדרכת ריענון שנתית בנושא סיכונים בתהליך ניקוי בריסוס ודרכי מניעתם
- בצע ניטורים סביבתיים לחומרים לפי תקנות בטיחות בעבודה
- בצע ניטור סביבתי לרעש כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה
- בצע בדיקות שמיעה לחשיפה לרעש בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה
- בצע מעקב רפואי וניטור ביולוגי באמצעות מרפאות תעסוקתיות בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה
- הצטייד בגיליונות בטיחות לחומרים הנמצאים בשימוש והכר את הסיכונים ואת דרכי מניעתם/צמצומם
- דווח על מפגעי בטיחות וגהות, כמעט תאונות או תאונות עבודה
- אסור אכילה ושתייה בעמדת העבודה
- מסור את בגדי העבודה לכביסה במקום העבודה
- השתמש בחומרי ניקוי וממסים בעלי רעילות מופחתת

### דרישות למקום עבודה

- התקן מקלחת חירום ומשטפת עיניים
- בצע עבודות באזורים מאווררים
- התקן מערכת יניקה מקומית ובצע בדיקות ליעילותה
- בצע תהליכי שטיפה/ניקוי – ריסוס באזורים נפרדים משאר אזורי עבודה
- הרחק מטעני אש, מקורות חום, אש, הצתה
- ספק שילוט אזהרה בנוגע לסיכונים באזור העבודה, שילוט בדבר הצורך בשימוש בציוד מגן אישי
- השתמש באביזרי חשמל מוגנים מפני פיצוץ במערכת החשמל
- התקן אמצעי כיבוי

### בעת ביצוע תהליך שטיפה/ניקוי - ריסוס

- הפעל את מערכת האוורור
- השתמש באמצעי הרמת משאות כגון עגורן בהרמת חלקים
- השתמש בציוד ואביזרי חשמל תקינים ובדוקים לפי חוק החשמל והוראת היצרן
- הפעל ציוד ריסוס לא לכיוון עיני האנשים בסביבה



## תהליך שטיפה/ניקוי - ריסוס

- השתמש בצידוד מגן אישי:
  - לבש בגדי עבודה בעלי שרוולים ארוכים, כפפות ומשקפי מגן
  - הרכב מסכה להגנה על הנשימה עם מסנן מתאים לסיכון
  - השתמש באוזניות/אטמי אוזניים למניעת פגיעה מנזקי רעש