

מאי 2020

תהליכים בחקלאות – טיפול בתוצרת חקלאית לאחר קטיף: מיון, אריזה וקירור

הגדרה

טיפול בתוצרת חקלאית לאחר קטיף הינו סידרת פעולות שכוללת, בין השאר, מיון, אריזה וקירור ומתבצעת במטרה להכין את התוצרת למכירה, למנוע פחת כתוצאה מתהליכי ההבשלה של התוצרת ולהבטיח את הגעתה לבית הלקוח באיכות מרבית.

השלבים העיקריים בטיפול בתוצרת חקלאית לאחר קטיף כוללים: מיון תוצרת חקלאית לאחר איסוף, אריזה של התוצרת, אחסון ראשוני של התוצרת לפני שיווקה.



מקור התמונה: Unitec. Sorting, grading and packing machines and equipment for Fresh Fruit and Vegetables. <https://en.unitec-group.com>

גורמי סיכון עיקריים בתהליך	
סיכונים בטיחותיים	גורמי סיכון גהותיים
<ul style="list-style-type: none"> פגיעה בעובד עקב החלקה ונפילה על רצפה בית האריזה פגיעה בעובד עקב מכשולים במעברים בבית האריזה פגיעה בעובד ליד מסועי מיון ומכונות מיון ואריזה פגיעה בעובד תוך עבודה ליד טרקטורים ומכונות חקלאיות אחרות פגיעה בעובד תוך עבודה עם סכיני חיתוך ידניים ומכונות חיתוך שונות הרעלה מחומרי חיטוי, ניקוי והדברה פגיעה מהתחשמלות בבית האריזה פגיעה מקור עקב לכידת עובד בחדר הקירור פגיעה בעובד עקב נפילתו מגובה 	<ul style="list-style-type: none"> פגיעה במערכת שריר ושלד עקב עבודה חוזרנית או תנוחה לא נוחה והרמת משאות כבדים



EMPIMED



מקור התמונה: Proa Capital de Inversiones could be negotiating the purchase of the company Moyca. October 2016. <http://www.totanaweb.es/>

נוהג טוב בביצוע תהליך טיפול בתוצרת חקלאית לאחר קטיף: מיון, אריזה וקירור

ארגון עבודה

- בצע באמצעות בעל מקצוע מתאים הדרכה לעובדים חדשים ולעובדים ותיקים לפחות אחת לשנה בנוגע למניעת סיכונים והגנה מפניהם.
- כולל בתדרוך היומי לפני התחלת העבודה הוראות בטיחות.
- וודא שמפעילי הכלים מכאניים בעלי רישיונות מתאימים והודרכו היטב.
- לבש מכנסי עבודה ארוכים וחולצת עבודה עם שרוולים ארוכים.
- דווח על מפגעי בטיחות וגהות, ומקרים של תאונת עבודה או "כמעט תאונה".
- באם נעשה שימוש בציוד חשמלי השתמש רק בציוד ואביזרי חשמל תקינים אשר נבדקו בהתאם לתקנים מקובלים בתחום החשמל והוראת היצרן.

דרישות גהות ורווחה לעובדים

עבודות אריזה ומיון תוצרת חקלאית מתבצעות לפעמים בשטח פתוח בו קיימים גורמים רבים בסביבתו של העובד המהווים סיכוי גהות, כלומר, מסכנים את בריאותו ורווחתו של העובד (בעיקר אבק, סיכונים אקלימיים שגורמים להתייבשות גוף העובד, מכות חום, פגיעות קור וכ"ו). למניעת פגיעות הנ"ל יש לנקוט אמצעים כלליים לשמירה על גהות במקום העבודה:

- א. הבטחת תנאי עבודה נאותים בעת מזג אוויר קיצוני כולל מחסה בטוח;
- ב. הנגשת מקום מנוחה ואכילה;
- ג. אספקת ביגוד מתאים לעבודה וציוד מגן אישי;
- ד. אספקת מי שתייה;
- ה. הנגשה של פריטי עזרה ראשונה;
- ו. הנגשה של נוחיות סניטרית;
- ז. יש לקבוע שילוט המורה על הסיכונים באזור העבודה וכן שילוט המורה על שימוש בציוד מגן אישי.



EMPIMED