

מאי 2020


## טיפול רפואי - חדרי ניתוח

### הגדרה

טיפול רפואי – חדרי ניתוח הינו טיפול כירורגי בחולים בתנאים של בית חולים בחדרים המיועדים לניתוחים כירורגיים ותוך שימוש בציוד מיוחד הנמצא בחדרים האלה.

חדר ניתוח (operating room או operating theatre) היום הינו סוויטה שבתוכה מספר חדרים עם תפקידים שונים, שביניהם חדר המתנה לניתוח, חדר ניתוח וחדר התאוששות, וגם חדרי עזר כמו חדר לרחצה והלבשה של הצוות וחדרי עזר אחרים.


קיימים שלושה שלבים עיקריים בניתוח: הכנת חדר ניתוח, חולה וצוות מנתח; הניתוח עצמו, בו קיימות שתי פעולות נלוות – הרדמה והדמיה תוך ניתוחית; הוצאת החולה והחומרים וציאת הצוות מהחדר.



מקור התמונה: Keckler Medical. Skytron & GE Partner to Create First GE Robotic Hybrid Operating Room in USA. December 2012. <http://hybridoperatingroom.com/>

## גורמי סיכון עיקריים בתהליך

סיכונים בטיחותיים	גורמי סיכון גהותיים
<ul style="list-style-type: none"> <li>פגיעה בעובד עקב החלקה, מעידה ונפילה במישור</li> <li>סיכוני אש</li> <li>סיכוני פגיעה מחשמל</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>חשיפה לפתוגנים הנישאים בדם</li> <li>חשיפה לחומרים כימיים ולעשן כירורגי</li> <li>שחיקה בעבודה</li> <li>פגיעה במערכות שריר ושלד של עובדים כתוצאה מבעיות ארגונומיות</li> <li>חשיפה לקרינה מייננת</li> <li>חשיפה לשדה מגנטי</li> </ul>



מקור התמונה: WP Fotoblogia. Zbigniew Religa in a photograph that captures the heart. By Michał Straczek. Photo by James Stansfield, 1987.

<https://michalstraczek.fotoblogia.pl/>

## נוהג טוב בביצוע תהליך טיפול רפואי - חדרי ניתוח

### ארגון עבודה

- בצע הדרכה לעובדים חדשים ועובדים ותיקים והדרכה שנתית בנושא סיכונים בתהליך ודרכי מניעתם.
- דווח על מפגעי בטיחות וגהות, כמעט תאונות או תאונות עבודה.

### דרישות למקום עבודה

- ספק שילוט בנוגע לסיכונים באזור העבודה ושילוט בדבר הצורך בשימוש בציוד מגן אישי.

### בעת ביצוע התהליך

- השתמש באמצעים כגון עגורן להרמת משאות;

- השתמש בציוד ואביזרי חשמל תקינים ובדוקים לפי חוק החשמל והוראות היצרן.